

REFERENZLISTE WERKART Restaurierung GbR – Gutachten / Baudenkmalpflege, Stand Frühjahr 2020

| Objekt (Baujahr) | Ort | Leistungen | Leistungszeitraum | Auftraggeber |
|--|---------------------------|---|---------------------|--|
| 71 Ehem. Franziskanerkloster, historischer Klausurflügel (13.Jh) | Kyritz | Restaurierung und Konservierung des Klausurflügels / Umbau zum Museum – Restauratorische Befunduntersuchungen, Restauratorisches Konzept & Begleitung | seit 04/2020 | Stadt Kyritz |
| 70 Kirche St. Nikolai | Neuruppin, OT Alt Ruppin | Austausch der Glocken / Maßnahmen am Glockengestühl: S/W Fotodokumentation des Bestandes und der Maßnahmen | seit 03/2020 | Gesamtkirchengemeinde Ruppin, Neuruppin |
| 69 Villa Bolle, Wendenschlossstraße 254 | Berlin - Köpenick | Restauratorische Befunduntersuchung an der Fassade | 02/2020 | Deutsche Wohnen Construction and Facilities GmbH Berlin Architekt: Krekeler Architekten Generalplaner GmbH, Brandenburg |
| 68 Wohn- und Geschäftshäuser Molkenmarkt 26-28 (18./19.JH) | Brandenburg Hvl. | Restauratorische Befunduntersuchung am gesamten Gebäudeensemble | 09/2019 – 02/2020 | BMH - Brandenburger Molkenmarkt Höfe GmbH Architekt: Krekeler Architekten Generalplaner GmbH, Brandenburg |
| 67 Wohnhaus Siedlung Eden, Ostweg 204 | Oranienburg | Restauratorische Befunduntersuchung | 09/2019 | AG: privat, Oranienburg |
| 66 Meierei am Kuhtor, Park Sanssouci (Arch. Ludwig Persius) | Potsdam | Schadenskartierung der Fassaden des Ensembles, Putzuntersuchung | 08/2019 bis 03/2020 | für 3PO Architektem Potsdam Bauherr: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin - Brandenburg |
| 65 Gutsgebäude / Wirtschaftshaus Dorfstraße 17 (18.Jh) | Fehrbellin, OT Langen | Restauratorische Befunduntersuchung an der Fassade und im Innenraum, SW-Fotodokumentation des Bestandes, vereinfachte Bauforschung | 08-09/2019 | AG: privat, Berlin |
| 64 Schloss Bantikow | Wusterhausen, OT Bantikow | Restauratorische Befunduntersuchung an der Fassade & Restauratorische Begleitung | 08/2019 | Bödecker - Familienstiftung für Kinder Berlin |
| 63 Wohnhaus (20.Jh) Hermsdorfer Weg 3, 5 und 7 | Gildenhall, Neuruppin | Restauratorische Befunduntersuchung an der Fassade und im Innenraum | 07/2019 | Grundstücksgemeinschaft MBB Neuruppin GbR Architekt: rai - Ruppiner Architektur und Ingenieur Büro, Neuruppin |

REFERENZLISTE WERKART Restaurierung GbR – Gutachten / Baudenkmalpflege, Stand Frühjahr 2020

| Objekt (Baujahr) | Ort | Leistungen | Leistungszeitraum | Auftraggeber |
|------------------|--|------------------------|--|--|
| 62 | Wohnhaus Leiterstraße 8 (20.Jh) | Potsdam | Restauratorische Befunduntersuchung an der Fassade und im Innenraum | 05/2019 AG: privat, Potsdam |
| 61 | Ehem. Postamt Lübecker Str. 1-2 & Turmstraße 23 | Berlin - Moabit | Restauratorische Befunduntersuchungen und Bauzeitenkartierung, Restauratorische Betreuung | seit 03/2019 Augustus Development GmbH Berlin |
| 60 | Wohnhaus 1920er Jahre | Wildpark West | Restauratorische Befunduntersuchung an der Fassade und im Innenraum sowie Putzanalyse | 01/2019 AG: privat, Berlin |
| 59 | Katholische Kirche Heilig Kreuz | Wittstock | Restauratorische Befunduntersuchung im Innenraum | 02/2019 Katholische Pfarrei HI Kreuz Wittstock |
| 58 | Kirche Segeletz (1300 / 19.JH) | Segeletz, Wusterhausen | Restauratorische Befunduntersuchung an den Fassaden und im Innenraum der Kirche sowie Putzanalyse, Untersuchung der Salzbelastung. Restauratorische Baubegleitung | seit 10/2018 Kirchengemeinde Zernitz-Lohm Architekt: Axel Seemann |
| 57 | Stadtvilla Heinrich-Heine- Str. 9 | Neuruppin | Restauratorische Befunduntersuchung an den Fassaden und im Innenraum & Restauratorische Empfehlungen zur Sanierung, Farbkonzept, Zuarbeit zum Raumbuch, Putzuntersuchung | seit 09/2018 AG: Hr. Larretgere Planer: RAI Ruppiner Architekten & Ingenieure Neuruppin |
| 56 | ehem. Oberförsterei Neuglienicke | Neuruppin | Restauratorische Befunduntersuchung an den Fassaden und im Innenraum & Restauratorische Empfehlungen zur Sanierung, Farbkonzept | seit 08/2018 Alte Oberförsterei GbR, Berlin Planer: RAI Ruppiner Architekten & Ingenieure Neuruppin |
| 55 | Wohnhaus Rudolf-Breitscheid-Str. 25 / Karl-Liebknecht-Str 136 (1910) | Potsdam - Babelsberg | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden, Putzanalyse der Edelputze und Konzeption zum Umgang | 05/2018 - 06/2018 AG: privat, Berlin Architekt: 3PO Architekten |

REFERENZLISTE WERKART Restaurierung GbR – Gutachten / Baudenkmalpflege, Stand Frühjahr 2020

| Objekt (Baujahr) | Ort | Leistungen | Leistungszeitraum | Auftraggeber | |
|------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| 54 | Kirche St. Marien (18.Jh) | Pritzerbe, Havelsee | Restauratorische Befunduntersuchung an den Fassaden & Restauratorische Empfehlungen zur Sanierung | 02/2018 | Kirchengemeinde Pritzerbe, Havelsee für Dr. Krekeler & Partner Architekten, Brandenburg |
| 53 | Villa Krüger (20.Jh) | Brandenburg HvL. | Restauratorische Befunduntersuchung an den Fassaden und im Innenraum, Restauratorische Empfehlungen zur Sanierung, Farbkonzept | Seit 10/2017 | Denkmal Invest Brandenburg GmbH |
| 52 | Deutsche Botschaft (1928) | Ankara, Republik Türkei | Restauratorische Befunduntersuchung an den Fassaden und im Innenraum der 5 historischen Gebäude und Restauratorische Konzeption | 10/2017 | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung für Dr. Krekeler Generalplaner GmbH |
| 51 | Residenz der Deutschen Botschaft (1910) | Moskau, Russische Föderation | Restauratorische Befunduntersuchung an den Fassaden und im Innenraum der Residenz in Ergänzung zu russischen Kollegen Farbkonzept, Zuarbeit zum Restauratorischen Konzept & zur Kostenermittlung | 04/2017 / 10/2017 und 08/2019 sowie laufend | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung für Dr. Krekeler Generalplaner GmbH |
| 50 | Wohnhaus Friedrich-Ebert-Str. 59 | Potsdam | Restauratorische Befunduntersuchung an den Fassaden und im Innenraum & Restauratorische Empfehlungen zur Sanierung, Farbkonzept | 02/2017 – 03/2017 | AG: privat Architekt: Killinger & Westermann |
| 49 | Ehem. Postgebäude, Poststraße 35 | Wittstock | Restauratorische Befunduntersuchung an den Fassaden und im Innenraum, SW-Fotodokumentation des Bestandes sowie restauratorische Begleitung | 11/2016 | GWV Wittstock GmbH, Wittstock Architekt: Uli Krieg Architekten, Brandenburg |
| 48 | Ehemaliges Minimax - Verwaltungsgebäude | Neuruppin | Fotografische Bestandsaufnahme (analog SW) des Bestandes | 09/ bis 10/2016 | für inobatec GmbH Berlin |
| 47 | Rathaus, Markt 1 (1854) | Wusterhausen / Dosse | Restauratorische Befunduntersuchungen im Innenraum und an den Fassaden, SW Fotodokumentation des Bestandes, Restauratorische Baubegleitung, Farbkonzepte | seit 07/2016 | AG: Stadt Wusterhausen über BIG Städtebau GmbH |

REFERENZLISTE WERKART Restaurierung GbR – Gutachten / Baudenkmalpflege, Stand Frühjahr 2020

| Objekt (Baujahr) | Ort | Leistungen | Leistungszeitraum | Auftraggeber | |
|------------------|---|------------------|---|---------------------|---|
| 46 | Ehemaliges Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 17 (1927) | Neuruppin | Restauratorische Untersuchung an der Fassade (Edelputz) und im Innenraum, Fotodokumentation SW des Bestandes, restauratorische Baubegleitung | seit 06/2016 | AG: Diakonisches Werk OPR Architekt: Rheinländer-Meinecke Architekten Neuruppin |
| 45 | Ehemaliges Klinikum (erbaut 1910, später Heim des Lebensborn e.V., Umbau 1950er Jahre) | Klosterheide | Restauratorische Untersuchung an der Fassade und im Innenraum der Häuser A und B, Fotodokumentation SW des Bestandes, restauratorische Baubegleitung, Farbkonzept | seit 06/2016 | AG: GbR Klosterheide Architekt: Michael Bley |
| 44 | Schloss Meyenburg | Meyenburg | Restauratorische Begleitung der Sanierung an Altan und Terrasse hinsichtlich Salzproblematik, Putze, Anstriche Salzreduktion mit Putzkompressen, Analytik, Dokumentation aller Maßnahmen | 03/2016 – 12/2016 | AG: Amt Meyenburg Architekt: Dipl.-Ing. Werner Dünkel |
| 43 | Ehemaliges Pfarrhaus, Dorfstrasse 15 (18.Jh) | Elsholz, Beelitz | Restauratorische Befunduntersuchung an der Fassade und im Innenraum, restauratorische Begleitung | 05/2016 bis 10/2016 | AG: privat Berlin Architekt: Matthias Wegner, Potsdam |
| 42 | Friedhofskapelle Flatow (19.Jh) | Flatow, Kremmen | Restauratorische Untersuchung der Fassade | 03/2016 | AG: Stadt Kremmen |
| 41 | Malzfabrik | Berlin | Restauratorische Farbuntersuchung an den Darrenhauben, Restauratorische Farbuntersuchung am Zwischendach Maschinenhaus / Kellerei sowie am Aufzug | 10/2012 und 02/2016 | Immobilien Grundstücks-gesellschaft Malzfabrik mbH über: ioo Elwardt & Lattermann Ges. von Architekten mbH |
| 40 | Königstrasse 27 (18.Jh) | Wittstock | Restauratorische Baubegleitung der Sanierung an den Hofgebäuden (Fachwerk) - Restauratorische Befunderhebung - Bauforschung, dendrochronologische Untersuchung | seit 02/2016 | AG: privat Architekt: Dipl.-Ing. Martina Grubetzki |
| 39 | Domhof 11 Wohnhaus (18.Jh) | Wittstock | Restauratorische Befunderhebung / Bauforschung & Baubegleitung, dendrochronologische Untersuchung | 08 / 2015 | AG: privat Architekten: ibs - Ingenieurbüro f. Baustatik & Sanierungsplanung Hoppegarten |

REFERENZLISTE WERKART Restaurierung GbR – Gutachten / Baudenkmalpflege, Stand Frühjahr 2020

| Objekt (Baujahr) | Ort | Leistungen | Leistungszeitraum | Auftraggeber |
|---|-----------------------------|--|------------------------|---|
| 38 ehemaliges Klubhaus Am Markt 14 (19.Jh/1900) | Kremmen | - Restauratorische Befunderhebung im Innenraum - Restauratorische Baubegleitung - SW – Dokumentation des Bestandes | seit 10/2015 | Stadt Kremmen Architekt: °pha Design – Ges. von Architekten & Designern |
| 37 Rheinsberger Str. 9 Wohnhaus (19.Jh) | Zechliner Hütte, Rheinsberg | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden und im Innenraum, restauratorische Baubegleitung | 08 - 10/2015 | AG: privat, Architekt: °pha Design – Gesellschaft von Architekten & Designern |
| 36 ehemalige „Alte Schule“ (19.Jh) | Vehlefan, Oberkrämer | Restauratorische Befunderhebung, S/W- Fotodokumentation des Vorzustandes, restauratorische Baubegleitung, konservatorische Behandlung / Sicherung von bauzeitlicher Fassung | 01-02/2015 und 07/2015 | Gemeinde Oberkrämer Architekt: Rheinländer-Meinecke, Neuruppin |
| 35 Wohnhausensemble Toeplerstrasse (1950er Jahre) | Berlin | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden und im Innenraum Bestimmung von Materialkennwerten der Putze | 07/2015 | BEB Best Estate Berlin GmbH & Co. KG |
| 34 Wohnhaus Promenade 5 (1920er Jahre) | Wusterhausen | Restauratorische Befunderhebung an der Fassade, Analyse der Putzzusammensetzung, Schadenskartierung, Konzept zur Behandlung der Edelputze | 05-06/2015 | Bauherr: privat, Berlin Architekt: Planungs- und Ingenieurbüro VEGA GmbH Neustadt/Dosse |
| 33 Röbeler Str. 25 Stadtvilla (Ende 19.Jh) | Wittstock | Restauratorische Befunderhebung an der Fassade und im Innenraum, restauratorische Baubegleitung, Farbgestaltung der Fassade, Konservatorische Behandlung der bauzeitlichen Deckengestaltung | 09 & 12/2014 | Bauherr: AWO OPR Neuruppin Architekt: RAI Rheinsberger Architekten & Ing. Neuruppin |
| 32 Wohnhaus Isoldestr. 2 (Ende 19.JH) | Berlin | Restauratorische Befunderhebung an der Fassade, Aufarbeitung eines Schriftfeldreliefs | 06 / 2014 | Bauherr: WEG Isoldestr. 2 Architekt: Killinger & Westermann Architekten Berlin |
| 31 Wohnhaus Klosterstr. 35 (18. Jh) | Neuruppin | Restauratorische Befunderhebung im Innenraum | 08 / 2014 | Bauherr: privat über: RAI Rheinsberger Architekten & Ing. Neuruppin |

REFERENZLISTE WERKART Restaurierung GbR – Gutachten / Baudenkmalpflege, Stand Frühjahr 2020

| Objekt (Baujahr) | Ort | Leistungen | Leistungszeitraum | Auftraggeber |
|---|----------------------|---|---------------------|---|
| 30 Wohnhausensemble Märckerstraße, Reimerstr. Baebenrothufer (1920er Jahre) | Brandenburg Hvl. | Restauratorische Befunderhebung, Empfehlungen für den Umgang mit dem Bestand | 08 – 09/2013 | Denkmal Invest Brandenburg GmbH, Berlin |
| 29 Fachwerkhaus Königstr. 30 (18.Jh) | Wittstock | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden und im Innenraum, restauratorische Baubegleitung | 04-06/2013 | WBG Wittstock/Dosse Architekt: Architekturbüro Abel Wittstock |
| 28 Villa Karl-Marx-Str. 64 (19.Jh) | Neuruppin | Restauratorische Befunderhebung an Fassaden und im Innenraum, Restaurierungs- und Gestaltungskonzepte | 03 - 04/2013 | Martin Opitz, Neuruppin |
| 27 Heinickeweg 15, Berlin Charlottenburg ehemaliges Städt. Bürgerhaus-Hospital (nach Stadtplanung von Albert Speer) | Berlin | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden und im Innenraum | 02/2013 | GGH GmbH & Co. Erste Charlottenburg KG, Leipzig |
| 26 Am Rosenwinkel 2, Heiligegeiststr. 21-22 (Wohnhäuser 19.Jh) | Wittstock | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden und im Innenraum | 02 – 05/2013 | GWV Wittstock GmbH, Markt 9 Wittstock |
| 25 Wohnhaus Friedrich-Ebert-Str. 10 | Neuruppin | Restauratorische Befunderhebung, Empfehlungen für den Umgang mit dem Bestand, Restauratorische Baubegleitung | 09/2012 – 11/2012 | Friedrich - Ebert - Str. 10 GbR |
| 24 Wohngebäude Freiblock (Siedlung 1920er Jahre) | Berlin - Lichtenberg | Restauratorische Baubegleitung bei der Sanierung der Fassaden, Farbuntersuchung der Türen in den Treppenhäusern | 12/2011 bis 09/2012 | Howoge Wohnungsbaug. mbH Ingenieurbüro Schmidt, Berlin – Hoppegarten |
| 23 Städtischer Friedhof | Fehrbellin | Restauratorische Befunderhebung an 5 Wandgräbern | 12/2011 | Gemeinde Fehrbellin, Bauamt |
| 22 Gutshaus zu Königsberg (18.Jh) | Königsberg | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden und im Innenraum, Empfehlungen für den Umgang mit dem Bestand / Restaurierungs- und Farbkonzept, Restauratorische Baubegleitung | 07-09/2011 | Gutshaus Königsberg GbR, Berlin |

REFERENZLISTE WERKART Restaurierung GbR – Gutachten / Baudenkmalpflege, Stand Frühjahr 2020

| | Objekt (Baujahr) | Ort | Leistungen | Leistungszeitraum | Auftraggeber |
|----|---|----------------------|---|--------------------------|---|
| 21 | Wohnhaus Boddinstr. 42/43, Mainzer Str. 2 | Berlin - Neukölln | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden Empfehlungen für den Umgang mit dem Bestand, Restauratorische Baubegleitung | 05-08/2011 | für Bautenschutz Nord GmbH, NL Berlin |
| 20 | Gedenkstätte Ravensbrück Umbau ehemaliges Kommandanturgebäude | Ravensbrück | Untersuchung der UV – Belastung in den Ausstellungsräumen | 03/2011 | BLB - Brandenburgischer Landesbetrieb Bauen Planer: Architekturbüro Kannenberg & Kannenberg WK |
| 19 | Amtsgebäude der Forstverwaltung (Ende des 18. Jh) | Alt Ruppin | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden, Bestimmung der Materialkennwerte des Putzes | 10/2010 – 02/2011 | Landesbetrieb Forst Brandenburg, BT Alt Ruppin |
| 18 | Ruppiner Kliniken, Haus A | Neuruppin | Restauratorische Farbbefunderhebung an den Fassaden und im Treppenhaus | 09/2010 | Ruppiner Kliniken GmbH |
| 17 | Robert Koch Str. 13 histor. Fachwerkgebäude, (frühes 19. Jh) | Neustadt / Dosse | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden und im Innenraum | 07/2010 – 08/2010 | AG: privat, Kulmbach (Planer: Dipl.-Ing. Enrico Adler, Neustadt) |
| 16 | Bundesallee 66, Wohn- und Geschäftshaus | Berlin | Restauratorische Befunderhebung im Treppenhaus | 07/2010 | Erbengemeinschaft Weyrauch o.a. c/o N. Offizier Hausverwaltung |
| 15 | Gutshaus Gentzrode & Kornspeicher (19.Jh, Architekten: Martin Gropius & Heino Schmieden, Carl von Diebitsch) | Neuruppin, Gentzrode | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden und im Innenraum, Empfehlungen für den Umgang mit dem Bestand | 05/2010 | über Prof. Rumpf Rechtsanwälte, Stuttgart (Planer: von Einsiedel Architekten, Stuttgart) |
| 14 | Historische Obermühle | Rheinsberg | Fotografische Bestandsaufnahme der Mühlentechnik, Aufmaße d. Gauben | 03/2010 – 05/2010 | Alte FEBA GbR |
| 13 | Rote Kasernen, Graf - von - Schwerin - Str. 2 | Potsdam | Restauratorische Befunderhebung zu den historischen Schriftzügen an den Supraporten | 01/2010 | Trend Immobilien GmbH & Co. KG |
| 12 | ehemaliges Forsthaus (19.Jh) | Tornow | Restauratorische Befunderhebung zu den historischen Farbfassungen im Forsthaus Tornow / Neuruppin | 11/2009 – 02/2010 | AG: privat |

REFERENZLISTE WERKART Restaurierung GbR – Gutachten / Baudenkmalpflege, Stand Frühjahr 2020

| | Objekt (Baujahr) | Ort | Leistungen | Leistungszeitraum | Auftraggeber |
|----|--|-------------------------------------|---|------------------------|---|
| 11 | Kettenstr. 24-26 ehemalige Tuchfabrik Wegener / Umbau zu „Bibliothek im Kontor“ (Fachwerkgeb. 18./19 Jh.) | Wittstock | Restauratorische Befunderhebung, Restauratorische Begleitung der Maßnahmen / Restaurierungs- und Farbkonzept | 07/2009 – 02/2012 | Stadt Wittstock (Planer: Architekturbüro Kannenberg & Kannenberg, Wittstock) |
| 10 | Wallschule (historisches Fachwerkgebäude, 19. Jh.) | Freyenstein, Wittstock | Restauratorische Befunderhebung in Teilbereichen des Innenraums | 11/2009 und 12/2010 | Stadt Wittstock Planer: Ingenieurbüro Rohmann, Freyenstein) |
| 9 | Wohn- und Geschäfts-gebäude Burgstr. 46 (18. bis 20 Jh.) | Wittstock | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden und im Innenraum | 06/2009 - 01/2010 | Stadt Wittstock (Planer: Ingenieurbüro Rohmann, Freyenstein) |
| 8 | Ausstellung "Islam -Faith and Worship" in Abu Dhabi | Abu Dhabi, VAE / Istanbul Türkei | - Restauratorische Begutachtung der Exponate und Erstellung von Zustandsprotokollen - Objekte u.a. aus dem Topkapi Palace Museum & Museum of Turkish and Islamic Arts Istanbul | 07 & 10/2009 | Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, über KDC Konservierung und Denkmalpflege Consulting, Dr. Stefan Simon |
| 7 | Gymnasium, Meyenburger Ch. 2 (19. Jh.) | Wittstock | Restauratorische Befunderhebung in Treppenhaus und Fluren | 05/2009 | Stadt Wittstock (Planer: Architekturbüro Kannenberg & Kannenberg, Wittstock) |
| 6 | Ausstellung "Islam -Faith and Worship" in Abu Dhabi | Abu Dhabi, VAE / Istanbul Türkei | - Restauratorische Begutachtung der Exponate und Erstellung von Zustandsprotokollen - Objekte u.a. aus dem Topkapi Palace Museum & Museum of Turkish and Islamic Arts Istanbul | 07 & 10/2009 | Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, über KDC Konservierung und Denkmalpflege Consulting, Dr. Stefan Simon |
| 5 | Wohn- und Geschäftsgebäude Präsidentenstr. 20 (18. Jh.) | Neuruppin | Restauratorische Befunderhebung an den Fassaden und im Innenraum, Sicherung von Maleroberflächen | 03-06/2009 | AG: privat, Neuruppin (Planer: Ingenieurbüro Dirk Schwedland, Werder) |
| 4 | Speisesaal des Kaiserin-Augusta-Stifts | Potsdam | Restauratorische Befunderhebung im Innenraum | 05-06/2008 | Prinz von Preußen Bauträger GmbH, Glienicke |
| 3 | „Ancient Treasures of Sudan“ - Ausstellung aus dem Sudan in der Abu Dhabi Cultural Foundation | Abu Dhabi, VAE | Restauratorische Begutachtung der Exponate und Erstellung von Zustandsprotokollen | 02 & 06/2008 | Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, über KDC Konservierung und Denkmalpflege Consulting, Dr. Stefan Simon |

REFERENZLISTE WERKART Restaurierung GbR – Gutachten / Baudenkmalpflege, Stand Frühjahr 2020

| Objekt (Baujahr) | Ort | Leistungen | Leistungszeitraum | Auftraggeber |
|---|----------------|---|-------------------|--|
| 2 Wohnhäuser Gleditschstr. 71, Grunewaldstr. 10-11, Berlin Schöneberg (Ende 19.Jh) | Berlin | Restauratorische Befunderhebung 2 Strassenfassaden & 3 Treppenhäusern: - Erstellung Restaurierungskonzept einschl. Farbkonzept für d. vereinfachte Rekonstruktion d. historischen Raumfassung - Reversible Sicherung von Befundachsen - Freilegung und Restaurierung von verschiedenen Sichtfenstern der bauzeitlichen Raumfassung sowie der Zweifassung (Jugendstil) | 01/08 – 04/08 | Immo Hansa Verwaltungs- GmbH, c/o Dupuis Projectmanagement, Berlin |
| 1 „The Arsenal of the Russian Tsars“ - Ausstellung des Kreml - Museums, Moskau im Abu Dhabi Emirates Palace | Abu Dhabi, VAE | Restauratorische Begutachtung der Exponate und Erstellung von Zustandsprotokollen | 08 & 11/2007 | Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, über KDC Konservierung und Denkmalpflege Consulting, Dr. Stefan Simon |