

REFERENZLISTE WERKART Restaurierung GbR - Specials, Stand Frühjahr 2020

Objekt (Baujahr)	Ort	Leistungen	Leistungszeitraum	Auftraggeber
Lehmkonservierung:				
5	Narathihapatae Tempel, Wandmalereien aus dem 13.Jh (UNESCO Welterbestätte)	Bagan, Myanmar	Konzeption der Injektionsmassen auf der Basis von Lehm zum Erhalt der Putze / Wandmalereien	04/2019 für Dipl.-Rest. Andrea Teufel / Gesellschaft zur Erhaltung des kulturellen Erbes e.V. Kulturerhaltprogramm des Auswärtigen Amtes Deutschland
4	Fachwerkhäuser – Nebengebäude Schloss Grube	Grube bei Bad Wilsnack	Konservatorische Maßnahmen an Fassungen und historischem Lehmputz, Restauratorische Befunderhebung	11/2015 GbR Pöllath / Rodin Architekt: MKM Architektur GbR Berlin
3	Albrechts Teerofen, Köhlerhaus / Doppelstubenhaus um 1736	Berlin - Wannsee	- Restauratorische Befunduntersuchungen Innenraum und Fassade - rest. Baubegleitung, Konzeption und Anlage von Musterflächen zur Konservierung und Restaurierung der barocken Lehmputze	11/2015 AG: INTERAGILA GmbH Architektin: Heike Deselaers, Berlin
2	Grat Beal Gebri, präaxumitischer Fachwerkbau (7.Jh v.Chr.)	Yeha, Äthiopien	Konzepterstellung und Leitung / Durchführung - Konservierung der Lehmarchitektur / des holzarmierten Bruchsteinmauerwerks entsprechend des Grabungsfortschrittes	Seit 10/2010 2 mal jährlich Deutsches Archäologisches Institut, Orient-Abteilung, Fr. Dr. Iris Gerlach
1	Büdnerhaus, Lehmwellerbau (Anfang 19.Jh)	Berlin - Steinstücken	Schadensanalytik, Ermittlung von Materialkennwerten, Entwicklung einer modifizierten Injektionsmasse auf Lehmbasis für die Hinterfüllung von Schalen.	01 - 03 /2007 privat
Ultraschalluntersuchungen und 3D-Aufmaß:				
8	Narathihapatae Tempel, Wandmalereien aus dem 13.Jh (UNESCO Welterbestätte)	Bagan, Myanmar	Herstellung von Bildplänen / Kartierungsgrundlagen aus 3D-Modellen und Fotografische Bestandsaufnahme verschiedener Tempelabschnitte	04/2019 für Dipl.-Rest. Andrea Teufel / Gesellschaft zur Erhaltung des kulturellen Erbes e.V. Kulturerhaltprogramm des Auswärtigen Amtes Deutschland
7	Borwinbrunnen	Güstrow	Gutachten: Ultraschalluntersuchungen an der zerstörten Brunnenschale einschließlich Empfehlungen	05/2018 für Restaurator Boris Froberg, Berlin (AN)
6	Berliner Schloss - Humboldtforum	Berlin	Voruntersuchung von Originalteilen und Fragmenten - Teilleistungen: digitales 3D Aufmaß, Gutachten mit Ultraschall- und Festigkeitsuntersuchungen	02 – 05 / 2014 Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Berlin für Boris Froberg, Berlin (AN)

REFERENZLISTE WERKART Restaurierung GbR - Specials, Stand Frühjahr 2020

	Objekt (Baujahr)	Ort	Leistungen	Leistungszeitraum	Auftraggeber
5	Rathaus Wilmersdorf	Berlin	Gutachten: Ultraschalluntersuchungen an einem venezianischen Marmorbrunnen einschließlich Empfehlungen	07/2011	Bauherr: Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, für Dipl.-Rest. Stefan Grell (AN)
4	Dom St. Petri zu Bautzen, Nebenportal	Bautzen	Schadensuntersuchung mit Ultraschalltomographie	05 / 2007	Steffen Marko, Restaurator
3	Marmorbüste der Theodorina Cibo von Andrea Sansovino	Berlin, Staatliche Museen	Ultraschalltomographische Schadensuntersuchung: brandgeschädigte Marmor	05/2006	Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, SMB
2	Marmorskulptur von Reinhold Begas „Mercur entführt Psyche“	Berlin, Staatliche Museen	Ultraschalltomographische Untersuchung von Risssschäden: Präparation für die Messung, Messdurchführung, Berechnung und Auswertung	01 - 02/2006	Alte Nationalgalerie, SMB (im Rahmen der Diplomarbeit)
1	Monumentalskulptur der Königin Nefertari (ca. 13 Jh. v. Chr., Assuan Granit)	Tell Basta, Zagazig, Ägypten	Kartierung, Ultraschalluntersuchungen, Reinigung, Kompressenentsalzung einschl. Analytik, Hinterfüllung und Sicherung von Schalen, Applikation von Fragmenten	03 - 04/2004 & 03 - 04/2005	Mitwirkung bei Grabungs-/ Restaurierungskampagnen Grabungsleiter: Dr. Christian Tietze, Uni Potsdam Itd. Restaurator: Dipl.-Rest. Stefan Grell